

Инструкция по применению

Рабочая инструкция по работе с клеем *hertalan ks205* в канистре.

Общая информация

Система распыления контактного клея под давлением *hertalan ks205* готовая к применению. Распыление не требует компрессора и источника питания. Для безопасной и правильной работы с клеем *hertalan ks205* внимательно прочитайте инструкцию.

Перед применением

Прочтите технический паспорт и паспорт безопасности на клей *hertalan ks205*. Проверьте, чтобы все компоненты клеевой системы были чистыми и целыми: баллон, шланг, пистолет-распылитель.

Соединяем шланг и пистолет-распылитель.

- Соедините шланг с пистолетом. Проверьте, чтобы соединительная гайка была плотно и ровно прикручена, во избежание протечек клея.
- Полностью закройте ручку регулятора пистолета.
- Соедините шланг с клапаном канистры. Проверьте, что соединительная гайка правильно установлена, во избежание протечек клея.
- Медленно открывайте клапан канистры до полного, проверяйте на возможные утечки.

Применение

- Непосредственно перед использованием встряхните или покатайте по полу канистру не менее 30 секунд, для получения однородного состава.
- Используйте ручку регулятора пистолета для регулировки подачи клея и требуемого вам рисунка распыления.
- После использования клея полностью закройте ручку регулятора пистолета. Клапан канистры оставляйте открытым до полного опустения канистры и/ или его замены.
- После распыления оставьте все остатки клея на сопле до их высыхания. Удалите их перед следующим использованием распылительной системы. Не используйте острые предметы!
- Сопло можно очистить ацетоном или уайт-спиртом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда полностью не откручивайте ручку управления пистолета (стандартная версия), т.к. у него нет концевой шайбы, иначе клей будет бесконтрольно вытекать.

Замена канистры

- Опорожните канистру и шланг пока из них не выйдет весь клей (только газ-вытеснитель).
- Полностью закройте клапан на канистре.
- Отсоедините шланг от баллона, держите распылитель открытым (следите за тем, чтобы из него не выходили остатки клея), чтобы в шланге не скапливалось давление.
- Как только шланг отсоединен от баллона, полностью закройте ручку регулятора распылителя.
- Немедленно подсоедините шланг с распылителем к новой канистре и медленно до конца откройте клапан канистры.

Утилизация пустой канистры

- Откройте клапан старой канистры, чтобы спустить давление. Имейте в виду, что остатки клея могут выходить наружу. Желательно делать это на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
- Оставьте канистру с открытым клапаном по крайней мере на 24 часа, чтобы снизить давление внутри канистры.
- Удалите выходной клапан на канистре (находится сверху баллона), чтобы выпустить остатки растворителя. Далее можно утилизировать канистру, как металлолом.



1- Канистра под давлением (стандартная версия) – 5м шланг и пистолет-распылитель.



2- Соедините пистолет (версия эконом) со шлангом затяните плотно и ровно соединительную гайку.




Пистолет-распылитель

3- ручка регулятора

4- сопло

5- клееприемник

6- ручка регулятора (**нет** концевой шайбы)



Пистолет-распылитель

(стандартная версия)

7- ручка регулятора

8- сопло

9- клееприемник

10- Соедините шланг с клапаном канистры

11- Выходной клапан. Удалите, чтобы выпустить остатки растворителя.

